



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Akrediteeritud L091

KATSEPROTOKOLL № 633/14

Kuupäev: 17.12.14

Leht 1 (1)

Tellijä: Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 4

Koordinaadid: X-6592101; Y-712261

Proovivõtuaeg: 17.11.14

Proovivõtja: L.Bukin

Atesteerimistõend Nr: 622/13

Temperatuur: (-2÷2) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 17.11.14

Analüüsi lõpp: 27.11.14

Proovi nr: 352

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	10	
pH	10	ISO 10523
mg/l		
Kuivjääk	12608	SFS 3008
NH ₄ (N)	3772	SFS 3032
NO ₃ (N)	153	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	0.30	SFS 3029
N tot	4000	RI №B3
SO ₄	5375	RI №B4
F	5.6	ISO 10359-1
P tot	1.1	ISO 6878

Dina Šestakova
Keskkonnalabori juhataja
Tatjana Brjuhova
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolli näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga