



AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

Reg. nr. L 091

KATSEPROTOKOLL № 498/11

Kuupäev: 15.09.11

Leht 5 (12)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 5

Koordinaadid: X- 6592204 ; Y- 712084

Proovivõtuaeg: 23.08.11

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: 20 °C


Sademed: ei ole


Laborisse tulek: 24.08.11

Analüüsi lõpp: 30.08.11

Proovi nr: 222

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	11	
pH	8.74	ISO 10523
mg/l		
F	2.1	ISO 10359-1
SO ₄	3850	RI №B4
Kuivjääk	11320	SFS 3008
N tot	2200	RI №B3
P tot	0,070	ISO 6878
NH ₄ (N)	1624	SFS 3032
NO ₃ (N)	510	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	63	SFS 3029

Dina Šestakova 
Keskkonnalabori juhataja

Tatjana Brjuhova 
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokollis näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga