

KATSEPROTOKOLL № 599/11

Kuupäev: 07.11.2011

Leht 1 (1)


Tellija: Keskkonnaministeerium**Tellimus:** Radooni ekshalatsiooni mõõtmine.**Mõõtmise koht:** Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmeheidla punktid R1A, R4**Koordinaadid :**

R1A: X- 6591950; Y- 711600

R4: X- 6591550; Y- 712170

Mõõtmisi teostas: E.Šindorikova**Mõõtmise kuupäev:** 17.10.11**Tuulesuund:** edelatuul**Tuulekiirus:** (1,0 – 4.3) m/s**Temperatuur:** + 10.5 °C**Sademed:** ei ole**Pilvisus:** pilvitu**Mõõtmise meetod:** RI №D5. Otsene mõõtmine seadmega ALPHAGUARD PQ 2000/MC50
(Kalibreerimistunnistus nr.FS0115-09, 09.06.2009, MAV A , Latvia).**Mõõtmiste tulemused**

Mõõtmise koht	Mõõtmise kellaaeg	Radooni ekshalatsioon, Bq/m ² *s
Punkt R1A	12.35-13.45	0.27
Punkt R4	9.35-10.55	<0.1

Dina Šestakova 
Keskkonnalabori juhataja