



AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

Reg. nr. L 091

KATSEPROTOKOLL № 503/11

Kuupäev: 15.09.11

Leht 10 (12)

Tellijä : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 10

Koordinaadid: X- 6591884 ; Y- 711847

Proovivõtuaeg: 23.08.11

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: 20 °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 24.08.11

Analüüsi lõpp: 30.08.11

Proovi nr: 227

| Näitajad | Tulemus | Mõõtmiste meetod |
|---------------------|---------|------------------|
| Temperatuur, °C | 11 | |
| pH | 9.31 | ISO 10523 |
| | mg/l | |
| F | 4.4 | ISO 10359-1 |
| SO ₄ | 2550 | RI №B4 |
| Kuivjääk | 6932 | SFS 3008 |
| N tot | 1310 | RI №B3 |
| P tot | 0,065 | ISO 6878 |
| NH ₄ (N) | 1176 | SFS 3032 |
| NO ₃ (N) | 143 | ISO 7890-3 |
| NO ₂ (N) | 6.8 | SFS 3029 |

Dina Šestakova
Keskkonnalabori juhataja

Tatjana Brjuhova
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolliis näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga