



AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

Reg. nr. L 091

KATSEPROTOKOLL № 504/11

Kuupäev: 15.09.11

Leht 11 (12)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 1D

Koordinaadid: X- 6591784 ; Y- 711623

Proovivõtuaeg: 23.08.11

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: 20 °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 24.08.11

Analüüsi lõpp: 30.08.11

Proovi nr: 228

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	10	
pH	8.39	ISO 10523
	mg/l	
F	0.90	ISO 10359-1
SO ₄	148	RI №B4
Kuivjääk	760	SFS 3008
N tot	21	RI №B3
P tot	0.012	ISO 6878
NH ₄ (N)	19	SFS 3032
NO ₃ (N)	1.7	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	0.16	SFS 3029

Dina Šestakova
Keskkonnalabori juhataja

Tatjana Brjuhova
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolliis näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga