



AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

Reg. nr. L 091

KATSEPROTOKOLL № 495/11

Kuupäev: 15.09.11

Leht 2 (12)

Tellijä : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 2

Koordinaadid: X- 6591895 ; Y- 712509

Proovivõtuaeg: 23.09.11

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: 20 °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 24.09.11

Analüüsi lõpp: 30.09.11

Proovi nr: 219

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	11	
pH	8,41	ISO 10523
	mg/l	
F	5.4	ISO 10359-1
SO ₄	4400	RI №B4
Kuivjääk	9424	SFS 3008
N tot	1040	RI №B3
P tot	0,15	ISO 6878
NH ₄ (N)	1031	SFS 3032
NO ₃ (N)	1.5	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	0,28	SFS 3029

Dina Šestakova
Keskkonnalabori juhataja

Tatjana Brjuhova
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokollis näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga