



AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR  
Akrediteeritud katselaboratoorium  
EN ISO/IEC 17025



Kesk 2, 40231, Sillamäe  
Tel. 39 29140, 39 29141  
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

Reg. nr. L 091

## KATSEPROTOKOLL № 646/11

Kuupäev: 01.12.11

Leht 1 (1)

Tellijä : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmetoidla kontrollpuurauk Nr 1

Koordinaadid: X- 6591751 ; Y- 712529

Proovivõtuaeg: 08.11.11

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: 8,5 °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 09.11.11

Analüüsi lõpp: 15.11.11

Proovi nr: 300

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	10	
pH	7,30	ISO 10523
	mg/l	
F	5.4	ISO 10359-1
SO <sub>4</sub>	2875	RI №B4
Kuivjääk	5700	SFS 3008
N tot	310	RI №B3
P tot	0,065	ISO 6878
NH <sub>4</sub> (N)	257	SFS 3032
NO <sub>3</sub> (N)	49	ISO 7890-3
NO <sub>2</sub> (N)	0.65	SFS 3029

Dina Šestakova  
Keskkonnalabori juhataja

Tatjana Brjuhova  
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolli näidatud objekte.  
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga