



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Reg. nr. L 091

KATSEPROTOKOLL № 499/11

Kuupäev: 15.09.11

Leht 6 (12)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 6

Koordinaadid: X- 6592185 ; Y- 711982

Proovivõtuaeg: 23.08.11

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: 20 °C


Sademed: ei ole


Laborisse tulek: 24.08.11

Analüüsi lõpp: 30.08.11

Proovi nr: 223

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	11	
pH	8.69	ISO 10523
	mg/l	
F	5.2	ISO 10359-1
SO ₄	7250	RI №B4
Kuivjääk	18878	SFS 3008
N tot	4300	RI №B3
P tot	0.10	ISO 6878
NH ₄ (N)	3789	SFS 3032
NO ₃ (N)	475	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	6.5	SFS 3029

Dina Šestakova 
Keskkonnalabori juhataja

Tatjana Brjuhova 
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolliis näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga