



AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratorium
EN ISO/IEC 17025



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

Reg. nr. L 091

KATSEPROTOKOLL № 651/11

Kuupäev: 01.12.11

Leht 1 (1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 6

Koordinaadid: X- 6592185 ; Y- 711982

Proovivõtuaeg: 08.11.11

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: 8.5 °C


Sademed: ei ole


Laborisse tulek: 09.11.11

Analüüsi lõpp: 15.11.11

Proovi nr: 305

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	10	
pH	8.38	ISO 10523
	mg/l	
F	4.2	ISO 10359-1
SO ₄	7250	RI №B4
Kuivjääk	17796	SFS 3008
N tot	4350	RI №B3
P tot	0.19	ISO 6878
NH ₄ (N)	3894	SFS 3032
NO ₃ (N)	440	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	15.0	SFS 3029

Dina Šestakova 
Keskkonnalabori juhataja

Tatjana Brjuhova 
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokollis näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga