



AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

Reg. nr. L 091

KATSEPROTOKOLL № 505/11

Kuupäev: 15.09.11

Leht 12 (12)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollkaev DMH

Koordinaadid: X- 6591383 ; Y- 712292

Proovivõtuaeg: 23.08.11

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: 20 °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 24.08.11

Analüüsi lõpp: 30.08.11

Proovi nr: 229

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	9	
pH	6.9	ISO 10523
	mg/l	
F	6.4	ISO 10359-1
SO ₄	800	RI №B4
Kuivjääk	1824	SFS 3008
N tot	15	RI №B3
P tot	<0.012	ISO 6878
NH ₄ (N)	11	SFS 3032
NO ₃ (N)	2.4	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	0.056	SFS 3029

Dina Šestakova
Keskkonnalabori juhataja

Tatjana Brjuhova
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolliks näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga