



Kesk 2, 40231, Sillamäe  
Tel. 39 29140, 39 29141  
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

**AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR**  
Akrediteeritud katselaboratoorium  
EN ISO/IEC 17025



Reg. nr. L 091

**KATSEPROTOKOLL № 655/11**

Kuupäev: 01.12.11

Leht 1 (1)

**Tellija :** Keskkonnaministeerium

**Proovivõtukoht:** Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 10

**Koordinaadid:** X- 6591884 ; Y- 711847

**Proovivõtuaeg:** 08.11.11

**Proovivõtja:** N. Mironova

**Atesteerimistõend Nr:** 894/10

**Temperatuur:** 8.5 °C

**Sademed:** ei ole

**Laborisse tulek:** 09.11.11

**Analüüsi lõpp:** 15.11.11

**Proovi nr:** 309

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	10	
pH	9.27	ISO 10523
	mg/l	
F	3.7	ISO 10359-1
SO <sub>4</sub>	2250	RI №B4
Kuivjääk	6396	SFS 3008
N tot	1350	RI №B3
P tot	0,060	ISO 6878
NH <sub>4</sub> (N)	1200	SFS 3032
NO <sub>3</sub> (N)	133	ISO 7890-3
NO <sub>2</sub> (N)	7.0	SFS 3029

Dina Šestakova  
Keskkonnalabori juhataja

Tatjana Brjuhova  
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolliis näidatud objekte.  
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga