



AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratorium
EN ISO/IEC 17025



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

Reg. nr. L 091

KATSEPROTOKOLL № 654/11

Kuupäev: 01.12.11

Leht 1(1)

Tellijä : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 9

Koordinaadid: X- 6591826 ; Y- 712473

Proovivõtuaeg: 08.11.11

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: 8.5 °C


Sademed: ei ole


Laborisse tulek: 09.11.11

Analüüsi lõpp: 15.11.11

Proovi nr: 308

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	10	
pH	8.16	ISO 10523
	mg/l	
F	5.0	ISO 10359-1
SO ₄	4000	RI №B4
Kuivjääk	10156	SFS 3008
N tot	520	RI №B3
P tot	0.12	ISO 6878
NH ₄ (N)	490	SFS 3032
NO ₃ (N)	17.5	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	9.5	SFS 3029

Dina Šestakova 
Keskkonnalabori juhataja

Tatjana Brjuhova 
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolliis näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga